1. SELCO - SAW (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 8 sek. / Omst: 0 / OPT: 60 % / Energi: M
- Kvalitet: Fejl: 0,5 % / Affald: 1,5 %
- Arb. miljø: Manuel håndtering; Støv ved savning; Luftpudebord; Ømme ben

Transport
- Produktivitet: GT: 5 min / TM: PL / Antal: 300 / H: 2/time
- Kvalitet: Skader: 0,1 %
- Arb. miljø: Klemning; Vrid

Lager (L)
- Produktivitet: GT: 1 dag / TM: 0 / Antal: 3650
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: støde imod

Transport
- Produktivitet: GT: 5 min / TM: PL / Antal: 300 / H: 2/time
- Kvalitet: Skader: 0,5 %
- Arb. miljø: Ujævn gulv; Fald og snublen

2x - DOBBELT - TRAPPER GADE (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 7 sek. / Omst: 10 / 45 / OPT: 65 % / Energi: H
- Kvalitet: Fejl: 0,4 % / Affald: 2,4 %
- Arb. miljø: Tunge løft; Dårlig udsugning; Utæthed i trykluft

Transport
- Produktivitet: GT: 10 min / TM: truck / Antal: 300 / H: 2/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Klemning; Vrid

Lager (L) – Buffelager
- Produktivitet: GT: 1 dag / Antal: 3450
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Træk

Transport
- Produktivitet: GT: 15 min / TM: truck / Antal: 600 / H: 1/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Trækgener; Dårlig Belysning; Fald og snublen

KANTGRUNDER (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 2 sek. / Omst: 0 / OPT: 70 % / Energi: M
- Kvalitet: Fejl: 1,0 % / Affald: 3,0 %
- Arb. miljø: Manglende nødstop; Glat gulv; Vrid i kroppen; Manglende udsugning; Tunge løft; Ubekvem arbejdsstilling; Daglig løftemængde; Løft i dårlig arbejdsstilling; Klemning af ledning (ATEX); Statisk elektricitet ved støvsugning (ATEX)

OVN (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 300 min. / Omst: 0 / OPT: 50 % / Energi: H
- Kvalitet: Fejl: 5,0 % / Affald: 1,0 %
- Arb. miljø: Utilstrækkelig Udsugning; Glat gulv

Transport
- Produktivitet: GT: 5 min / TM: PL / Antal: 200 / H: ½/time
- Kvalitet: Skader: 1,5 %
- Arb. miljø: Glat gulv; Fald

Lager (L)
- Produktivitet: GT: 0 dager / Antal:
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

Transport
- Produktivitet: GT: 0 / TM: PL / Antal: 150 / H: 4/time
- Kvalitet: Skader: 0,5 %
- Arb. miljø: Støde imod; Dårlig Belysning

UV -GRUNDER (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 2x2 sek. / Omst: 0 / 10 / OPT: 68 % / Energi: M
- Kvalitet: Fejl: 2,0 % / Affald: 1,0 %
- Arb. miljø: Kemikalie-instruktion; Manglende vedligehold; Manglende afskærmning; Vrid i kroppen; Udsugning ved rengøring; Manglende åndedræts-værn; Dårlig løftemængde; Lang rækkeafstand; Manglende rengøring (ATEX); Defekt kappe på ledninger (ATEX); Defekte Stikkontakter; Gnister ved afblæsning (ATEX)

Transport
- Produktivitet: GT: 5 min / TM: PL / Antal: 100 / H: 3/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

Lager (L)
- Produktivitet: GT: 0,8 dager / Antal: 2850
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Belastnings-skader

Transport
- Produktivitet: GT: 5 min / TM: PL / Antal: 50 % / H: 4/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

KANTSLIBNING (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 5 / Omst: 5 min / OPT: 65 % / Energi: H
- Kvalitet: Fejl: 1,0 % / Affald: 3,0 %
- Arb. miljø: Maskinen kan startes ved uheld; Manglende nødstop; Ledninger på gulv; Vrid i kroppen; Støv fra Ambrusius (ATEX); Mange og/ eller tunge løft; Pladsforhold; Sluk maskinen i pauserne; Træk fra port

Transport
- Produtivitet: GT: 10 min / TM: PL / Antal: 50 / H: 4/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Belastnings-skader

Lager (L) – SUPERMARKED
- Produktivitet: GT: 9,5 dager / Antal: 34500
- Kvalitet
- Arb. miljø: Dårlig belysning; Belastnings-skader; Fodskade

Transport
- Produktivitet: GT: 15 min / TM: PL / Antal: 100 / H: 4/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Klemning

FREMFINDING (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 30 / Omst: 0 / OPT: 80 % / Energi: L
- Kvalitet: Fejl: 2,0 % / Affald: 1,0 %
- Arb. miljø: Risiko for at falde; Vrid i kroppen; Tunge løft; Daglig løftemængde; Løft over skulderhøjde

Transport
- Produtivitet: GT: 10 min / TM: PL / Antal: 0 / H: 2/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Klemning

Lager (L)
- Produktivitet: GT: 0,1 dager / Antal: 430
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

Transport
- Produktivitet: GT: 5 min / TM: PL / Antal: 100 / H: 1/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

2x TOPLAK (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 15 x 2 / Omst: 5/15 min / OPT: 65 % / Energi: H
- Kvalitet: Fejl: 3,0 % / Affald: 1,5 %
- Arb. miljø: Manglende nødstop; Defekt afskærmning; Manglende værktøj; Vrid i kroppen; Manglende udsugning ved rengøring; Tunge løft; Daglig løftemængde; Lang rækkeafstand; Samme arbejdsstilling i lang tid; Snævre pladsfohold; Støj fra børstemaskine; Statisk elek-tricitet ved støvsugning (ATEX)

2x OVN (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 60 x 2 / Omst: 0 / OPT: 55 % / Energi: H
- Kvalitet: Fejl: 2,0 % / Affald: 1,0 %
- Arb. miljø: Manglende udsugning; Snævre plads forhold

Transport
- Produtivitet: GT: 10 min / TM: PL / Antal: 100 / H: 1/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

Lager (L) – BUFFELAGER
- Produktivitet: GT: 8,5 dager / Antal: 30000
- Kvalitet: Skader: 0,5 %
- Arb. miljø: Manglende udsugning

Transport
- Produktivitet: GT: 15 min / TM: PL / Antal: 50 / H: 2/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Støde imod

FREMFINDING (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 15 / Omst: 0 / OPT: 80 % / Energi: L
- Kvalitet: Fejl: 2,0 % / Affald: -
- Arb. miljø: Uorden i affald; Vrid og løft i knæhøjde; Manglende løfteudstyr; Daglig Løftemængde

Transport
- Produtivitet: GT: 5 min / TM: PL / Antal: 50 / H: 4/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

Lager (L)
- Produktivitet: GT: 0,3 dag / Antal: 1000
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

Transport
- Produktivitet: GT: 10 min / TM: PL / Antal: 50 / H: 0
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Støde imod

NOTNING (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 16 / Omst: 0 / OPT: 75 % / Energi: L
- Kvalitet: Fejl: 2,5 % / Affald: 1,5 %
- Arb. miljø: Mangkende vedligehold; Vrid i kroppen; Daglig løftemængde; Støj fra klinge; Defekt palleløfter; Håndeksem; Jobrotation

Transport
- Produtivitet: GT: 10 min / TM: PL / Antal: 50 / H: 1/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Klemning; Vrid

Lager (L)
- Produktivitet: GT: 1,7 dag / Antal: 500
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

Transport
- Produktivitet: GT: 5 min / TM: PL / Antal: 100 / H: 2/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: -

MONTAGE (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 200 / Omst: 0 / OPT: 70 % / Energi: M
- Kvalitet: Fejl: 2,0 % / Affald: 1,0 %
- Arb. miljø: Ledning på gulv; Daglig løftemængde; Dårlige arbejdsstilling; Tunge løft; Ujævn underlag; Stålstole; Bedre arbejdslys; Udskiftning af stof på borde; Blæser til brug om sommeren; Manglende motion/ afspænd; Løse bolte; Træk fra port; Reol til Rep-moduler

Transport
- Produtivitet: GT: 15 min / TM: PL / Antal: 20 / H: 3/time
- Kvalitet: Skader: -
- Arb. miljø: Glat gulv; Fald

Lager (L)
- Produktivitet: GT: 0,1 dag / Antal: 500
- Kvalitet
- Arb. miljø: Træk

Transport
- Produktivitet: GT: 0 / TM: PL / Antal: 0 / H: 10/time
- Kvalitet
- Arb. miljø: Glat gulv; Fald

FORSENDELSE (Produktion)
- Produktivitet: SST: 100 stk. / CT: 10 / Omst: 0 / OPT: 60 % / Energi: L
- Kvalitet: Fejl: 2,0 % / Affald: 2,0 %
- Arb. miljø: Tunge løft; Dårlig arbejdsstilling; Skråvogn til pap; Manglende afskærmning; Glat gulv

SST = Seriestørrelse
CT = Cyklustid
GT = Gennemløbstid
TM = Transportmiddel
H = Hyppighed
OPT = Operationstid
Energi: L = Lavt
M = Medium
H = Højt
PL = Palleløfter

Gennemløbstid	Cyklustid
5 min, 1 dag, 5 min	8 sek.
10 min, 1 dag, 15 min	7 sek.
	2 sek.
	300 min
5 min, 0 dag, 0	
	2x2 sek.
5 min, 0,8 dag, 5 min	5 sek.
10 min, 9,5 dag, 15 min	30 sek.
10 min, 0,1 dag, 5 min	15x2 sek. 60x2 sek.
10 min, 8,5 dag, 15 min	15 sek.
5 min, 0,3 dag, 10 min	16 sek.
10 min, 1,7 dag, 5 min	200 sek.
15 min, 0,1 dag, 0 min	10 sek.
23,3 dage	327 sek. (420 min i ovn)

NOTE:
- LAGER
- PRODUKTION
- TRANSPORT